

**FIRMA**

**Name** Gerhard Oltersdorf  
**Adresse** Amselweg 4  
 89441 Obermedlingen

**KONTROLLEUR**

**Name** Gerhard Oltersdorf  
**Adresse** Amselweg 4  
 89441 Medlingen

**Ausrüstung**

Wärmebildkamera,  
 Entfernungsmesser, Digitalkamera usw.

**PROBLEMBESCHREIBUNG**

Im Bereich der Fenster wurden Wärmebrücken festgestellt.

**EMPFOHLENE MASSNAHME**

Fenster einstellen und die Rolllädenkästen dämmen  
 Eine Kellerdeckendämmung wird empfohlen.

**Reparaturnotwendigkeit**      Niedrig


**Nächste Nachkontrolle**

**KENNUNG**

**Messortname**  
 Hauswand

**Typenschildnummer**

**Ausrüstungstyp**

**THERMOGRAMM****REFERENZBILD****TEMPERATURMESSUNGEN**

**Bilddatum** 01.02.2012 17:33:10  
**Objekttemperatur** -12,3 °C  
**Emissionsgrad** 0,93  
**RTC** 27 °C  
**Entfernung** 45

**UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

**Lufttemperatur** -21  
**Himmel** Klar  
**Windstärke** 1m/S  
**Von** 0 m//S