

FIRMA

Name Gerhard Oltersdorf
Adresse Amselweg 4
 89441 Obermedlingen

KONTROLLEUR

Name Gerhard Oltersdorf
Adresse Amselweg 4
 89441 Medlingen

Ausrüstung

Wärmebildkamera,
 Entfernungsmesser, Digitalkamera usw.

PROBLEMBESCHREIBUNG

Im Bereich des Fenster und der Türen (Wohn-Esszimmer) wurden Wärmebrücken festgestellt

EMPFOHLENE MASSNAHME

Fenster und Türen einstellen;; Dämmung der Rollladenkästen

Reparaturnotwendigkeit Niedrig

Nächste Nachkontrolle


KENNUNG

Messortname
 Wohn u.Esszimmer

Typenschildnummer

Ausrüstungstyp

THERMOGRAMM



REFERENZBILD



TEMPERATURMESSUNGEN

Bilddatum 01.02.2012 17:28:46
Objekttemperatur -12,6 °C
Emissionsgrad 0,93
RTC 27 °C
Entfernung 9

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Lufttemperatur -21
Himmel Klar
Windstärke 1m/S
Von 0 m//S